

退金剂 Gold stripper

一，剥金工艺流程：

- 1、剥金粉剥金
- 2、硫酸调 PH 到 4
- 3、锌丝置换 3-4H
- 4、化锌丝（1 份硫酸、3 份水）成粉末
- 5、化成粉末后再加 1 倍清水过滤
- 6、过滤后把粉末和滤纸放入石英烧杯，加入浓硫酸煮（一个小时候左右、通风）
- 7、看到海绵金后，倒出废酸，用清水清洗数次
- 8、烘干、熔炼